



大雄寶殿左側立面修復圖 $s=1:50$

調查 案例	財團法人臨濟護國禪寺	圖名 大雄寶殿立面圖	課程 建築製圖應用	姓名 李欣蓉	學號 11219225	評分 95
		比例 1/50	學期 112-2			

圖面潔淨不佳

20240408